HOBO UX100-011 温湿度数据采集器

HOBO UX100-011 温湿度数据采集器(也称为: 温湿度数据记录器),可用来监测并记录室内环境中的温度和相对湿度,可广泛适用于办公楼宇内人们对环境的舒适度监测,追踪仓库内温度状况,还可记录计算机机房内的的温度变化趋势、博物馆内的相对湿度等环境监测和数据采集领域。

主要技术参数

温度传感器

量 程: -20°C至70°C

精 度: ±0.21°C(0° to 50°C);请参阅图 A

分辨率: 0.024° C@25° C; 请参阅图 A

响应时间: 4 分钟@空气流速为 1 米/秒 (2. 2mph)

温度漂移: <0.1°C/每年

RH传感器

量 程: 1% 至 95%;

精 度: ±2.5% from 10% to 90%;

请参阅图 B.

分辨率: 0.05% @25°C;

响应时间: 11 秒@空气流速为 1 米/秒 (2.2mph)

湿度漂移: <1% / 每年

采集器

操作条件: -20° C 至 70° C; 0~95% RH(无结露)

参数设置/数据读取条件: 0°至50°C(依据USB通讯线缆的技术规格)

数据记录速率: 1 秒到 18 小时, 12 分钟, 15 秒

记录模式:标准记录模式、爆发式记录模式、统计记录模式

数据存储模式: 存满覆盖先前数据或存满停止记录

启动记录模式:即时启动;手动按键启动;预设启动日期及时间或从下一个记录时间间隔开始

停止记录模式:存满停止记录;手动按键停止;预设停止日期和时间

重新启动模式: 手动按键重新启动

时钟精度: ±1分钟/每月(@25°C),请参阅图C.

电池寿命: 典型1年(数据记录时间间隔为1min)

内存大小: 128 KB (84,650 个测量数据)

数据下载方式: USB 2.0 接口

数据下载时间(如内存存满时): 20s

体积与重量: 3.66×8.48×2.29cm; 30克

防护等级: IP50

相关认证: CE 认证

产品显著特点

- ☆ LCD 大屏幕显示
- ☆ 存储容量大
- ☆ 可视上、下限报警功能
- ☆ UX100-011 将取代老型号 U12-011 温湿度数据采集器
- ☆ 用户可更换 RH 传感器
- ☆ UX100-011 可设置成爆发式数据记录模式

例如,当温度一旦达到 32 \mathbb{C} 时,数采将切换到爆发式数据记录模式——每 10 秒钟记录一次数据,直到温度回落到上限(在本例中为 30 \mathbb{C})以下,然后数采又恢复到每 5 分钟记录一次的正常记录间隔。同样,假设温度降低到-1 \mathbb{C} ,数采再一次切换到每 10 秒钟记录一次的爆发式数据记录模式。一旦温度回升到 0 \mathbb{C} ,数采又切换到标准模式——每 5 分钟记录一次数据。

☆ UX100-011 还可设置成统计数据记录模式

在统计数据记录模式下,数采统计*大值、*小值、平均值和标准偏离值,基于预设的采样频率来记录一次统计结果。可生成下述四种统计模式:

- --*大或*高采样值
- --*小或*低采样值
- --采样平均值
- --所有采样的平均值的标准偏差

订货信息

温湿度数据采集器 UX100-011

配套软件 HOBOware 3.4 或更高版本

USB 通讯线缆 USB Cable

HOBO UX100 系列温(湿)度数据采集器主要参数对比

产品型号	UX100-001	UX100-003	UX100-011	UX100-023		
测量参数	温度	温度/湿度(RH)	温度/湿度(RH)	温度/湿度(RH)		
数据存储	84650 个测量数据					
采样频率	1 秒到 18 小时,用户可调					
电池寿命	CR2032;典型 1 年;用户可自行更换电池					
体积大小	3.66*5.94*1.52cm 3.66*8.48*1.52cm					

温度测量					
量程	- 20°C to 70°C				
精度	±0.21°C(from 0 to 50°C)				
分辨率	0.024°C@25°C				
响应时间	8min	4min		6min	
相对湿度					
量程	N/A	15% to 95%	1% to 95%		
精度	N/A	±3.5% (25% to 85%)	±2.5%(10% to 90%)		
分辨率	N/A	0.07%@25°C	0.05%@25°C		
响应时间	N/A	43s	11s	5min	