

云南省市场监督管理局 云南省生态环境厅 云南省公安厅 云南省交通运输厅

文件

云市监函〔2021〕32号

云南省市场监督管理局 云南省生态环境厅 云南省公安厅 云南省交通运输厅关于 2020 年检验检测机构 双随机监督抽查结果的通报

各州(市)市场监督管理局、生态环境局、公安局、交通运输局，
各检验检测机构：

为进一步加强检验检测机构监管，规范检验检测行为，营造公平有序的市场环境，根据《云南省市场监督管理局 云南省生态环境厅 云南省公安厅 云南省交通运输厅关于组织开展 2020 年检验检测机构监督抽查工作的通知》(云市监办函〔2020〕30号)要求，省市场监管局、生态环境厅、公安厅和交通运输厅

在全省组织开展了检验检测机构“双随机、一公开”监督抽查。现将检查结果通报如下：

一、总体情况

2020年省市场监管局落实“双随机、一公开”监管机制，创新工作方法，采取“统分结合”的方式，统一制定全省监督抽查计划、统一按25%的比例抽取检测机构、统一检查程序和流程，分行业、分季度、分州市实施交叉抽查，以2019年监督检查、统计直报、能力验证中存在问题的机构为重点，对2019年新获证、列异列严机构（投诉举报线索集中、能力验证存在问题等机构）、统计直报未上报等机构进行100%抽查，对其余获证检验检测机构按照25%的抽查比例开展监督检查，全年累计抽取517家省级资质认定检验检测机构组织实施现场检查，一二季度随机抽取了145家、三四季度随机抽取了372家检验检测机构，其中397家检验检测机构分派到各州、市市场监管局组织实施检查。

省市场监管局与省生态环境厅、省公安厅、省交通运输厅联合开展省级监督抽查工作，对环境监测、机动车检验、食品检验、建材及工程检测实施重点监管，共组织对120家检验检测机构实施现场检查，其中联合省生态环境厅检查了20家环境监测机构，联合省生态环境厅、省公安厅、省交通运输厅检查了30家机动车检验机构，同时对20家食品检验领域、30家建筑材料及工程质量检验检测领域、20家其他领域监测机构开展了现场检查。重点从检验检测机构资质认定的符合性、检验检测工作过程的合规

性、检验检测结果和报告的真实性、检验检测原始记录的一致性、检验检测设备的溯源性、质量体系运行的规范性等方面实施检查，严查是否存在未经检验检测出具数据和结果、篡改数据、伪造、变造检验检测报告的严重违法违规行为。

从总体情况看，多数检验检测机构能够认真落实检验检测机构资质认定监督管理的有关要求，能够客观、公正、真实、准确的开展检验检测，检验检测行为不断规范，检验检测工作质量和技术能力不断提高。但是，监督抽查中发现部分检验检测机构质量体系运行都或多或少存在问题，也发现部分检验检测机构对《检验检测机构资质认定管理办法》及其配套的文件政策等理解不到位，不能持续满足检验检测机构资质认定基本条件和要求，甚至存在违法违规检验检测行为。经对现场检查相关资料和结果集中分析研判，省级检查的 120 家检验检测机构中，11 家机构在管理和技术方面存在轻微问题，自行整改；15 家机构在管理和技术方面存在较重问题责令限期整改；43 家机构在管理和技术方面存在较重问题且违反《检验检测机构资质认定管理办法》第四十二条有关规定，责令改正；22 家机构在管理和技术方面存在严重问题，移交州、市市场监督管理局按《检验检测机构资质认定管理办法》依法处理；27 家机构在管理和技术方面存在严重问题，移交州（市）市场监管、生态环境、公安交管、交通运输等部门依法处理；2 家已注销检验检测机构资质认定证书。

二、监督抽查发现的主要问题

通过监督抽查，发现各检验检测机构主要存在以下几个方面的共性问题：

（一）管理体系运行存在问题。一是管理体系文件未按要求换版或修订，体系运行有效性差，部分机构体系未有效运行。二是普遍存在对体系运行理解不到位或缺乏足够重视，质量管理记录不规范、信息不全，内审、管理评审等质量管理活动不规范，部分机构体系运行记录敷衍了事，甚至数年雷同。三是质量控制措施和质量监督实施不到位，未有效开展质量监督及控制活动，部分机构甚至未开展质量监督、控制活动。

（二）场所环境条件及设备设施存在问题。一是仪器设备及设施和相关记录管理不规范、记录信息不全，甚至有的机构设备使用记录不全。二是部分机构存在设备设施和检测场所环境不满足要求。三是对仪器设备量值溯源不够重视，有的机构部分设备未检定或校准。

（三）原始记录及报告存在问题。一是原始记录、报告和相关记录管理不规范、信息不全、记录不完整，甚至部分机构记录一致性差、溯源性差，存在计算错误、信息不一致等情况。二是电子存档数据保存和管理不当，未有效对电子数据进行管理，没有电子记录相关规定及程序。三是部分机构报告与原始记录信息不一致。存在代签字行为，甚至个别机构涉嫌存在未经检验、数据失实或虚假的违法行为。

（四）资质认定证书管理及使用存在问题。一是机构法定代表人、技术负责人、授权签字人等人员、标准、地址各项变更事项不能及时办理。二是不能正确使用资质认定证书和标识，致使部分机构因标准变更及未正确使用资质认定证书能力附表等情况出现超范围开展检验检测的违法行为。三是部分机构存在检验检测报告地址和资质认定证书地址不一致的情况。

（五）内部管理等方面存在问题。现场检查中还发现检验检测机构主体责任意识淡薄，疏于管理，普遍存在内部管理不规范，人员管理不到位，样品管理不规范，分包管理不符合要求，试剂耗材验证不到位，标准物质管理不规范，化学危险品管理不够严格、不规范，信息不全。

三、检查结果处理及有关要求

（一）全省各检验检测机构要依法落实主体责任，结合监督抽查发现的问题认真进行对照检查，合理运用质量监督、质量控制、内部审核、管理评审等管理手段，积极融合运用大数据、区块链等科技规范和强化检验检测工作，确保检验检测数据和结果真实、客观、准确。

（二）2020年监督抽查的各有关检验检测机构要依照《云南省2020年检验检测机构资质认定双随机监督抽查结果汇总表》及时制定整改计划，按照现场检查反馈的《事实确认单》逐条进行认真整改，整改期限原则上不得超过3个月。整改期间，凡涉及检验检测技术能力的问题，各相关检验检测机构不得就相应检

检验检测项目向社会出具具有证明作用的数据和结果。

（三）自行整改的 11 家检验检测机构，自行对照完成整改；责令整改的 15 家检验检测机构，整改期限为三个月，责令改正的 43 家检验检测机构，整改期限为一个月，整改时间自收到本文件通知开始起算，整改完成后须向省市场监管局认可检测处报送整改报告并经确认。

（四）各州（市）市场监管、生态环境、公安交管、交通运输等部门要依法严格抓好存在违法违规行为的 27 家相关机动车检验机构后续处理工作，各州（市）市场监管局负责将检查结果及相关证据材料等线索资料按规定移交相关部门。同时各州（市）市场监管局要依法做好省市场监管局移交的违反《检验检测机构资质认定管理办法》的 22 家检验检测机构的违法违规行为查处工作。

（五）各州（市）市场监管、生态环境、公安交管、交通运输等部门要在省级移交工作办理完成后 15 日内将情况汇总报送相应省级主管部门。

（六）各州（市）市场监管部门要按照“双随机、一公开”监管要求，全面及时完成“云南省市场监管一体化应用平台”监督检查任务，依法做好信息公开，并及时将违法违规查处案件录入国家企业信用信息公示系统，并将处理结果报送省局认可检测处。

联系人及电话：

省市场监管局认可检测处 杨伟勋、马全灯 0871—

63215527、63215515

省生态环境厅环境监测处	刘娜	0871—64173467
大气环境处	高云	0871—64148103
省公安厅交警总队车管处	林建平	0871—65025255
省交通运输厅综合运输处	刘峰	0871—65309925

附件：云南省 2020 年检验检测机构资质认定双随机监督抽查结果汇总表



2021年3月5日

附件

云南省 2020 年检验检测机构资质认定双随机监督抽查 处理结果汇总表

序号	名称	存在问题	处理意见
1	云南华测检测认证有限公司	1. 原始记录及质量管理记录不规范，信息不全； 2. 电子存档数据保存不当。	责令整改
2	云南商测质量检测技术服务有限公司	1. 原始记录及质量管理记录不规范，信息不全； 2. 个别设备未检定或校准； 3. 能力验证结果不满意，整改期间未自行停止该项目的对外检测。	责令整改
3	云南省产品质量监督检验研究院	1. 质量控制措施实施不到位； 2. 原始记录不规范，信息不全，一致性差； 3. 仪器设备管理不规范，个别设备未检定或校准； 4. 样品管理不规范。	责令整改
4	云南同创检测技术股份有限公司	1. 未有效开展质量监督及控制活动； 2. 原始记录信息不全； 3. 个别设备环境条件不满足要求； 4. 易制毒试剂管理不严格。	责令整改
5	云南云测质量检测有限公司	1. 仪器设备管理不规范； 2. 原始记录不规范，信息不全，溯源性差； 3. 未有效开展质量控制活动； 4. 样品管理不规范。	责令整改

序号	名称	存在问题	处理意见
6	河口瑶族自治县疾病预防控制中心	<p>1. 管理体系文件未按要求换版，体系未有效运行；</p> <p>2. 超出资质认定证书能力范围开展检测工作；</p> <p>3. 样品管理不规范；</p> <p>4. 分包管理不规范；</p> <p>5. 未按要求参加能力验证；</p> <p>6. 未按要求办理变更手续；</p> <p>7. 试剂存放场所环境条件不满足要求。</p>	移交州、市市场监管局按《检验检测机构资质认定管理办法》第42、43条依法处理
7	红河哈尼族彝族自治州农产品质量安全检验检测中心	<p>1. 管理体系运行有效性差；</p> <p>2. 仪器设备、样品管理不规范。</p>	责令整改
8	红河州食品药品检验所	<p>1. 内审、质量控制及质量监督不规范，信息不全；</p> <p>2. 个别仪器设备管理不规范；</p> <p>3. 原始记录管理不规范。</p>	自行整改
9	红河州质量技术监督综合检测中心	<p>1. 内审发现问题未有效整改；</p> <p>2. 原始记录信息不全；</p> <p>3. 样品管理不规范。</p>	自行整改
10	弥勒市疾病预防控制中心	<p>1. 管理体系文件未按要求换版，体系未有效运行；</p> <p>2. 土壤和生活饮用水共用检测设备未进行有效控制；</p> <p>3. 标准物质管理不规范、试剂耗材验证不到位。</p>	责令整改
11	澄江市疾病预防控制中心	<p>1. 未按要求办理变更手续；</p> <p>2. 管理体系文件未按要求换版；</p> <p>3. 内审范围不完整；</p> <p>4. 无能力验证结果不满意纠正措施记录。</p>	责令改正
12	玉溪市红塔区农产品质量安全检测站	<p>1. 管理体系文件未按要求换版；</p> <p>2. 内审范围不完整；</p> <p>3. 未制定2020年度质量控制计划。</p>	责令整改
13	文山州质量技术监督综合检测中心	<p>1. 质量控制计划不完善；</p> <p>2. 超出资质认定证书能力范围开展检测工作；</p> <p>3. 检测标准使用错误。</p>	移交州、市市场监管局按《检验检测机构资质认定管理办法》第43条依法处理
14	玉溪市疾病预防控制中心	内审范围不完整。	自行整改

序号	名称	存在问题	处理意见
15	玉溪市粮食质量监测中心	<ol style="list-style-type: none"> 1. 质量控制计划实施有效性差; 2. 原始记录不规范, 信息不全; 3. 未按规定办理变更手续。 	责令改正
16	曲靖市麒麟区农产品质量安全中心	<ol style="list-style-type: none"> 1. 未开展质量监督、控制活动; 2. 个别设备未按要求进行检定或校准、设备使用记录不全; 3. 样品管理不规范; 4. 未按要求进行变更手续。 	责令改正
17	曲靖市农产品质量安全检验检测中心	<ol style="list-style-type: none"> 1. 管理体系文件未按要求换版, 体系运行有效性较差; 2. 原始记录管理不规范, 信息不全; 3. 样品管理不规范; 4. 未按要求进行变更手续。 	责令改正
18	昭通市食品药品检验所	<ol style="list-style-type: none"> 1. 管理体系文件未按要求换版; 2. 检测报告表述不准确。 	自行整改
19	昭通市昭阳区疾病预防控制中心	<ol style="list-style-type: none"> 1. 管理体系文件未按要求换版; 2. 未开展内部质量控制活动; 3. 未按要求进行变更手续。 	责令改正
20	镇雄县农产品质量安全检测站	<ol style="list-style-type: none"> 1. 管理体系文件未按要求换版, 体系未有效运行; 2. 部分设备未检定或校准; 3. 样品管理不规范; 4. 未按要求进行统计直报信息和年度报告; 5. 未按要求进行变更手续。 	责令改正
21	云南健牛生物科技有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1. 管理体系未有效运行; 2. 超出资质认定证书能力范围开展检测工作; 3. 样品、仪器设备、原始记录管理不规范, 信息不全; 4. 未按要求进行能力验证; 5. 未按要求进行变更手续; 6. 涉嫌未经检验出具数据、结果。 	移交州、市市场监管局按照《检验检测机构资质认定管理办法》第42、43、45条依法处理

序号	名称	存在问题	处理意见
22	云南环清环境检测技术有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1. 管理体系文件不完整，体系未有效运行； 2. 未按变更手续办理变更； 3. 超出资质认定证书能力范围开展检测工作； 4. 涉嫌出具虚假数据、结果； 5. 部分参数不具备检测能力； 6. 设备、化学危险品管理不规范； 7. 部分场所不满足要求； 8. 原始记录不规范，信息不全，信息不一致。 	<p>移交州、市市场监管局按照《检验检测机构资质认定管理办法》第42、43、45条依法处理</p>
23	云南圣清环境监测科技有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1. 管理体系文件不完整，体系运行有效性差； 2. 样品、原始记录不规范，信息不一致； 3. 部分参数不具备检测能力； 4. 分包管理不规范； 5. 未按变更手续办理变更； 6. 部分场所不满足要求； 7. 涉嫌出具的检验检测数据、结果失实。 	<p>移交州、市市场监管局按照《检验检测机构资质认定管理办法》第42、43条依法处理</p>
24	昆明京诚检测技术有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1. 管理体系未有效运行； 2. 超出资质认定证书能力范围开展检测工作； 3. 样品、设备、危险废物管理不规范，信息不全； 4. 未按变更手续办理变更； 5. 未按标准要求出具检测结果。 	<p>移交州、市市场监管局按照《检验检测机构资质认定管理办法》第42、43条依法处理</p>
25	昆明市生态环境局呈贡分局 生态环境监测站	<ol style="list-style-type: none"> 1. 部分设备管理不规范，部分场所、设施不满足要求； 2. 未按变更手续办理变更。 	<p>责令改正</p>
26	云南省生态环境厅驻保山市 生态环境监测站	<ol style="list-style-type: none"> 1. 内部审核、管理评审不规范； 2. 样品、仪器设备、危险废物管理不规范，信息不全。 	<p>自行整改</p>
27	云南省环境科学研究院环境 分析测试中心	<ol style="list-style-type: none"> 1. 管理体系文件未按要求修订，体系运行有效性差； 2. 部分场所、设施不满足要求； 3. 样品管理不规范，信息不全。 	<p>责令整改</p>
28	云南省生态环境厅驻昆明 市生态环境监测站	<ol style="list-style-type: none"> 1. 管理体系文件未按要求换版； 2. 原始记录不规范，信息不全； 3. 未按变更手续办理变更。 	<p>责令改正</p>

序号	名称	存在问题	处理意见
29	牟定县环境监测站	<ol style="list-style-type: none"> 1. 管理体系文件不完整，体系运行有效性差； 2. 样品、仪器设备、危险废物管理不规范，信息不全； 3. 未按要求办理变更手续。 	责令改正
30	大理白族自治州生态环境局 祥云分局生态环境监测站	<ol style="list-style-type: none"> 1. 管理体系文件不完整，运行有效性差； 2. 样品、仪器设备、危险废物管理不规范，信息不全。 	责令整改
31	红河绿盾环境检测有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1. 内审、质量监督不规范； 2. 超出资质认定证书能力范围开展检测工作； 3. 样品、场所、仪器设备管理不规范，信息不全； 4. 废物处理不规范； 5. 原始记录、报告管理不规范，信息不全； 6. 分包管理不规范； 7. 未按要求办理变更手续。 	移交州、市市场监管局按照《检验检测机构资质认定管理办法》第42、43条依法处理
32	云南省生态环境厅驻红河州 生态环境监测站	<ol style="list-style-type: none"> 1. 质量监督不规范； 2. 报告记录不全； 3. 设备、化学试剂管理不规范； 4. 未按要求办理变更手续。 	责令改正
33	玉溪市红塔区环境监测站	<ol style="list-style-type: none"> 1. 质量控制活动有效性差； 2. 报告记录不全； 3. 样品、个别场所、化学试剂管理不规范。 	自行整改
34	云南高科环境保护科技 有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1. 质量监督信息不全； 2. 样品、原始记录、报告管理不规范，信息不全； 3. 未按要求办理变更手续。 	责令改正
35	文山壮族苗族自治州生态环境局 砚山分局生态环境监测站	<ol style="list-style-type: none"> 1. 内审及质量监督信息不全。 	自行整改
36	昭通市生态环境局鲁甸分局 生态环境监测站	<ol style="list-style-type: none"> 1. 管理体系文件未按要求换版，体系运行有效性差； 2. 未按标准进行检测； 3. 原始记录及质量管理记录不规范，信息不全，信息不一致； 4. 部分设施、设备、废液管理不规范，不满足要求； 5. 样品管理不规范，信息不全； 6. 未按要求办理变更手续。 	责令改正

序号	名称	存在问题	处理意见
37	曲靖市麒麟区环境监测站	<p>管理体系文件未按要求进行换版，体系运行有效性差；</p> <p>原始记录及质量管理记录不规范，信息不全，信息不一致；</p> <p>部分设施、设备、场所不满足要求，废液管理不规范；</p> <p>未按要求进行变更手续。</p>	责令改正
38	昭通市生态环境局巧家分局 生态环境监测站	<p>管理体系文件内容不全，体系运行有效性差；</p> <p>原始记录、报告管理不规范，信息不全；</p> <p>未按要求进行变更手续。</p>	责令改正
39	云南省生态环境厅驻曲靖市 生态环境监测站	<p>未按要求进行变更手续；</p> <p>管理体系文件内容不全，体系运行有效性差；</p> <p>报告、原始记录、设备管理不规范，信息不全，信息不一致；</p> <p>个别场所、设施不满足要求；</p> <p>样品、废液管理不规范。</p>	责令改正
40	昭通市蓝环环境检测科技 有限公司	<p>管理体系文件未按要求进行修订，体系未有效运行；</p> <p>涉嫌出具虚假数据、结果；</p> <p>报告、原始记录、设备管理不规范，信息不全，个别报告与原始记录信息不一致；</p> <p>部分场所设施不满足要求；</p> <p>分包管理不规范；</p> <p>未按要求进行变更手续。</p>	移交州、市市场监管局按 《检验检测机构资质认定管 理办法》 第42、45条依法处理
41	昆明华之禹工程项目管理 有限公司	<p>体系文件与实际不符，体系未有效运行；</p> <p>原始记录、档案不规范，记录信息不全，未对电子数据进行保存；</p> <p>部分检测报告未按检测标准要求进行出具检测结果；</p> <p>设备、样品管理不规范，部分设备未检定或校准，个别设备环境条件不满足要求；</p> <p>未按要求进行能力验证。</p>	责令改正
42	云南河海水利水电工程质量 检测有限公司	<p>体系文件与实际不符，体系未有效运行；</p> <p>检测报告、原始记录不规范，信息不全，信息不一致，计算错误等；</p> <p>设备、样品管理不规范，部分设备未检定或校准，部分场所环境条件不满足要求；</p> <p>未按要求进行变更手续；</p> <p>涉嫌出具虚假数据结果。</p>	移交州、市市场监管局按 《检验检测机构资质认定管 理办法》 第42、45条依法处理
43	云南建科工程检测有限公司	<p>基本条件和能力不能满足检验检测机构资质认定的要求，机构（总部）处于停业状态；</p> <p>多场所未通过资质认定。</p>	责令整改

序号	名称	存在问题	处理意见
44	云南康茂水利水电工程检测有限公司	<p>管理体系文件未按要求换版，体系未有效运行；</p> <p>2. 报告和原始记录管理不规范，信息不全；</p> <p>3. 设备设施、参考标准管理不规范，不具备量值溯源性；</p> <p>4. 个别场所环境不满足要求</p> <p>5. 样品管理不规范；</p> <p>6. 未按要求办理变更手续；</p> <p>7. 超出资质认定证书能力范围开展检测工作；</p> <p>8. 授权签字人签字存在代签行为。</p>	<p>移交州、市市场监管局按《检验检测机构资质认定管理办法》第42、43条依法处理</p>
45	云南物地工程检测有限公司	<p>1. 管理体系文件未按要求换版，体系未有效运行；</p> <p>2. 检验检测报告和原始记录管理不规范，信息不一致，信息不全，存在代签字行为；</p> <p>3. 未有效对电子数据进行管理；</p> <p>4. 仪器设备管理不规范，未检定或校准，</p> <p>5. 部分检测参数不具备条件；</p> <p>6. 未按要求办理变更手续。</p>	<p>责令改正</p>
46	陕西瑞特检测科技有限公司 云南分公司	<p>部分检测设备不满足技术要求。</p>	<p>责令整改</p>
47	云南达峰工程质量检测鉴定有限公司	<p>1. 管理体系文件内容不全；</p> <p>2. 质量管理体系记录信息不全。</p>	<p>自行整改</p>
48	云南信达建设工程质量检测有限公司	<p>1. 管理体系文件内容不全；</p> <p>2. 质量监督无记录；</p> <p>3. 超出资质认定证书能力范围开展检测工作；</p> <p>4. 内部校准能力不满足要求；</p> <p>5. 未按要求办理变更手续。</p>	<p>移交州、市市场监管局按《检验检测机构资质认定管理办法》第42、43条依法处理</p>
49	云南坚实工程检测有限责任公司	<p>1. 管理体系文件未按要求换版，体系未有效实施，机构处于停业状态；</p> <p>2. 未按要求参加能力验证；</p> <p>3. 未按要求办理变更手续。</p>	<p>责令改正</p>
50	云南唯安建设工程技术有限公司	<p>1. 质量管理体系记录不规范，原始记录信息不全；</p> <p>2. 管理体系未有效运行；</p> <p>3. 超出资质认定证书能力范围开展检测工作；</p> <p>4. 未按要求办理变更手续。</p>	<p>移交州、市市场监管局按《检验检测机构资质认定管理办法》第42、43条依法处理</p>

序号	名称	存在问题	处理意见
51	昆明谦诚工程检测有限公司	1. 超出资质认定证书能力范围开展检测工作; 2. 个别检测场所环境不满足要求; 3. 未按要求办理变更手续。	移交州、市市场监管局按《检验检测机构资质认定管理办法》第42、43条依法处理
52	云南安一工程质量检测有限公司	1. 管理体系文件未按要求换版, 未有效运行; 2. 化学危险品管理不规范; 3. 未按要求办理变更手续。	责令改正
53	云南博壹检测技术有限公司	1. 超出资质认定证书能力范围开展检测工作; 2. 原始记录和检测报告信息不全, 信息不一致; 3. 涉嫌出具虚假数据、结果; 4. 部分参数不具备条件; 5. 未按要求办理变更手续。	移交州、市市场监管局按《检验检测机构资质认定管理办法》第42、43、45条依法处理
54	云南鼎祥工程技术有限公司	基本条件和技术能力不满足要求, 机构处于停业状态。	责令整改
55	云南玮艺工程质量检测有限公司	1. 管理体系文件未按要求换版, 体系未有效运行; 2. 样品、报告、原始记录管理不规范, 信息不全, 部分标准引用错误; 3. 超出资质认定证书能力范围开展检测工作; 4. 未按要求办理变更手续; 5. 混凝土力学性能实验环境条件不符合要求。	移交州、市市场监管局按《检验检测机构资质认定管理办法》第42、43条依法处理
56	大理市建设工程质量检测中心	1. 管理体系运行有效性差; 2. 未按要求办理变更手续。	责令改正
57	弥渡县建设工程质量检测中心	1. 管理体系未有效运行; 2. 个别场所无环境条件记录; 3. 未按要求办理变更手续。	责令改正
58	巍山帆鹏工程质量检测有限公司	1. 管理体系运行有效性差; 2. 超出资质认定证书能力范围开展检测工作; 3. 个别参数不具备条件; 4. 未按要求参加能力验证; 5. 未按要求办理变更手续。	移交州、市市场监管局按《检验检测机构资质认定管理办法》第42、43条依法处理

序号	名称	存在问题	处理意见
59	巍山县建设工程质量检测中心	<p>管理体系文件未按要求进行换版，体系未有效运行；</p> <p>超出资质认定证书能力范围开展检测工作；</p> <p>个别项目缺少环境监控设备；</p> <p>未按要求进行变更手续。</p> <p>管理体系文件未按要求进行换版，未有效运行；</p> <p>超出资质认定证书能力范围开展检测工作；</p> <p>未按要求进行能力验证；</p> <p>未按要求进行变更手续。</p>	<p>移交州、市市场监督管理局按《检验检测机构资质认定管理办法》第42、43条依法处理</p>
60	永平县建设工程质量检测中心	<p>管理体系文件未按要求进行换版，未有效运行；</p> <p>超出资质认定证书能力范围开展检测工作；</p> <p>未按要求进行能力验证；</p> <p>未按要求进行变更手续。</p>	<p>移交州、市市场监督管理局按《检验检测机构资质认定管理办法》第42、43条依法处理</p>
61	普洱市宏云建筑工程检测试验有限公司	<p>管理体系运行有效性差；</p> <p>原始记录管理不规范，信息不全，信息不一致；</p> <p>化学危险品管理不够严格；</p> <p>未对仪器设备检定或校准结果进行确认，部分仪器设备管理不规范，记录不完整；</p> <p>未按要求进行变更手续。</p>	<p>责令改正</p>
62	普洱路盈公路工程检测有限公司	<p>管理体系运行有效性差；</p> <p>部分仪器设备管理不规范，环境条件不满足要求；</p> <p>未按要求进行变更手续；</p> <p>超出资质认定证书能力范围开展检测工作。</p>	<p>移交州、市市场监督管理局按《检验检测机构资质认定管理办法》第42、43条依法处理</p>
63	西双版纳州公路建设质量检测中心	<p>管理体系运行有效性差；</p> <p>超出资质认定证书能力范围开展检测工作；</p> <p>未按要求进行变更手续；</p> <p>原始记录、报告不规范，信息不全，计算错误；</p> <p>部分仪器设备、样品管理不规范，实验室环境条件不满足要求。</p>	<p>移交州、市市场监督管理局按《检验检测机构资质认定管理办法》第42、43条依法处理</p>
64	云南云岭高原山区公路工程检测有限公司	<p>管理体系运行有效性差；</p> <p>设备管理不规范，未检定或校准；</p> <p>涉嫌篡改数据；</p> <p>超出资质认定证书能力范围开展检测工作；</p> <p>化学危险品管理不严格；</p> <p>未按要求进行变更手续。</p>	<p>移交州、市市场监督管理局按《检验检测机构资质认定管理办法》第42、43、45条依法处理</p>
65	云南云路工程检测有限公司	<p>部分原始记录信息不全；</p> <p>未按要求进行变更手续；</p> <p>化学危险品管理不规范。</p>	<p>责令改正</p>

序号	名称	存在问题	处理意见
66	玉龙县建设工程质量检测中心	1. 管理体系文件未按要求换版, 体系运行有效性差; 2. 个别报告检验依据标准不准确; 3. 部分场所缺少环境监控设施; 4. 未按要求办理变更手续。	责令改正
67	永胜县建设工程质量检测中心	1. 管理体系文件未按要求换版, 体系运行有效性差; 2. 超出资质认定证书能力范围开展检测工作; 3. 部分场所缺少环境监控设施; 4. 未按要求办理变更手续。	移交州、市市场监管局按《检验检测机构资质认定管理办法》第 42、43 条依法处理
68	昆明西勘工程检测技术研究所	1. 仪器设备、场所、人员归属管理关系不清; 2. 管理体系未有效运行; 3. 个别场所环境条件不满足要求; 4. 未按要求办理变更手续。	责令改正
69	湖南恒德检测有限公司 云南分公司	1. 管理体系未有效运行; 2. 未按要求参加能力验证; 3. 未按要求办理变更手续。	责令改正
70	云南木盛和工程检测有限公司	该公司检验检测机构资质认定证书已注销	
71	云南省天然橡胶及咖啡产品质量监督检验站	1. 未按要求办理变更手续; 2. 耗材的购置及验收管理不规范。	责令改正
72	云南省建筑材料产品质量检验研究院	原始记录不规范, 信息不全。	自行整改
73	云南省玻璃搪陶产品质量监督检验站	1. 未开展质量控制活动; 2. 样品、原始记录管理不规范;	自行整改
74	云南省机械设备产品质量监督检验站	1. 未按要求办理变更手续; 2. 内审记录未按要求保存; 3. 检测报告不规范。	责令改正
75	云南省兽药饲料检测所 (云南省畜产品安全检测中心)	1. 管理体系文件未按要求修改、完善, 体系运行有效性差; 2. 样品、标准物质管理不规范, 个别检测仪器未按期检定或校准; 3. 未按要求及时办理标准变更手续。	责令改正

序号	名称	存在问题	处理意见
76	昆明中微硒铁微量元素检测研究中心	1. 管理体系文件未按要求换版，体系未有效运行； 2. 原始记录不规范，信息不全； 3. 部分报告缺少原始记录，自动检测设备无电子记录，报告电子签名未授权管理； 4. 标准物质管理不规范，部分检测仪器未按期检定或校准； 5. 未按要求上报统计数据； 6. 2020年以来未出具带CMA标志的检测报告。	责令改正
77	云南省农业科学院农业环境资源研究所分析检测中心	机构自2017年已停止开展检测工作，已不具备检测条件。	责令整改
78	中国科学院西双版纳热带植物园生物地球化学实验室	该机构检验检测机构资质认定证书已注销	
79	云南中检安信检测有限公司	1. 质量控制措施实施不到位； 2. 原始记录不规范、信息不全、与报告信息不一致； 3. 个别参数未按标准要求开展检测； 4. 个别检测项目环境条件不满足技术要求； 5. 未按要求上报统计数据； 6. 未按要求办理变更手续。	责令改正
80	云南省通信管理局通信计量站 (云南省通信产品质量监督检验站)	1. 未按要求上报统计数据； 2. 未按要求办理变更手续。	责令改正
81	云南省嵩明县公安司法鉴定中心	1. 管理体系未有效运行； 2. 未按要求上报统计数据； 3. 未按要求办理变更手续。	责令改正
82	云南天禹司法鉴定中心	1. 管理体系文件未按要求换版，体系未有效运行； 2. 检测仪器未按期检定或校准； 3. 未按要求上报统计信息。	责令改正
83	昆明市五华区公安司法鉴定中心	1. 体系未有效运行； 2. 原始记录管理不规范，缺原始记录； 3. 未按要求上报统计数据； 4. 未按要求办理变更手续；	责令改正

序号	名称	存在问题	处理意见
84	云南省能源利用监测中心	1. 管理体系文件未按要求换版，体系运行有效性差； 2. 未按要求办理变更手续； 3. 使用已失效的资质认定证书编号。	责令改正
85	云南省煤炭地质勘查院 测试中心	1. 机构成立文件不完善，变更后的母体业务范围未包含检验检测业务； 2. 体系文件未按要求换版，体系未有效运行； 3. 检测设备未按要求检定或校准，部分设备设施不满足技术要求； 4. 未按要求办理变更手续。	责令改正
86	中国有色金属工业昆明勘察 设计研究院有限公司测试中心	1. 管理体系未有效运行； 2. 样品、标准物质管理不规范； 3. 个别检测报告结果数据与原始记录不一致； 4. 未按要求办理变更手续。	责令改正
87	云南电力技术有限公司	1. 体系文件未覆盖分场所； 2. 授权签字人签字场所管理不规范； 3. 个别检测场所及环境不符合管理要求； 4. 样品标识系统不符合管理要求。	责令整改
88	云南省测绘产品检测站	1. 内审、质量控制措施有效性不足； 2. 部分报告中检验人员及检验时间与原始记录中不一致。	自行整改
89	瑞丽市国中珠宝检测有限公司	1. 管理体系运行有效性差； 2. 原始记录管理不规范，信息不全，检验和审核人员未签字； 3. 未按要求上报统计数据。	责令改正
90	瑞丽市汇中珠宝检测中心 有限公司	1. 管理体系运行有效性差； 2. 检测报告（证书）不规范； 3. 未按要求上报年度报告； 4. 未按要求办理变更手续。	责令改正
91	凤庆县创赢摩托车安全 技术检测站	1. 质量管理体系未按要求换版，体系运行失效； 2. 涉嫌非授权签字人签发报告（代签）； 3. 辅助仪器未量值溯源； 4. 摩托车安全技术检验报告不规范，信息不全，不能追溯检验全过程，缺检验结论、授权签字人签字； 5. 资质认定标志和证号使用不规范。	移交州、市市场监管、公安 交警部门依法处理

序号	名称	存在问题	处理意见
92	凤庆县红瑶摩托车安全技术检测站	<p>质量体系文件未按要求换版，体系运行失效；</p> <p>未按要求保存原始记录和检验报告；</p> <p>摩托车安全技术检验人工检验记录表空白，检验报告中授权签字人未签署日期；</p> <p>前照灯发光强度检测测试位置不符合要求；</p> <p>辅助仪器未量值溯源。</p>	责令改正
93	临沧工投机动车安全检测有限公司	<p>机构内其他公司从事有偿代检服务，机构未建立识别出现公正性风险的长效机制；</p> <p>质量体系文件未受控，运行有效性差；</p> <p>标准变更更前使用新标准开展检测，超出资质认定证书能力范围开展检测工作；</p> <p>机动车安全技术检验：人工检验项目有漏项；</p> <p>汽车污染物排放检测：外观检查项目有漏项、透射式烟度计已损坏、未按要求使用标准气体、未对检验环境条件进行有效控制、部分车辆未进行OBD装置的检查；</p> <p>送检车辆流转管理不规范。</p>	移交州、市市场监管、生态环境部门依法处理
94	临沧佅山机动车检测鉴定有限责任公司	<p>质量体系未有效运行；</p> <p>唯一持有A1驾照员工未见其引车签名记录，不在工作现场；</p> <p>标准变更更前使用新标准开展检测，超出资质认定证书能力范围开展检测工作；</p> <p>汽车污染物排放环保检验：未进行外观项目的检查、未按检测标准要求零点校正，未对检测环境条件进行有效监控、部分车辆未进行OBD装置的检查、测得的最大轮边功率远超车辆额定功率，数据失真；</p> <p>机动车安全技术检验：不进行车辆外观检查直接得出结果，前照灯发光强度测量结果超出设备测量范围，涉嫌未经检验就出具数据、结果；</p> <p>送检车辆流转管理不规范；</p> <p>仪器设备（标准物质）管理、使用不规范。</p>	移交州、市市场监管、生态环境、公安交管部门依法处理
95	云县涌宝康鑫摩托车安全技术检测有限公司	<p>质量体系文件未按要求换版，未有效运行；</p> <p>涉嫌非授权签字人签发报告（代签）；</p> <p>部分设备未按要求检定或校准；</p> <p>检测报告不规范，信息不全，前轮制动车检测结果严重失实；</p> <p>未保留初检不合格记录。</p>	移交州、市市场监管、公安交管部门依法处理

序号	名称	存在问题	处理意见
96	昆明龙辰机动车检测服务有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1. 机构营业执照存在有潜在利益冲突的业务，未建立识别出现公正性风险的长效机制； 2. 标准变更前使用新标准开展检测，超出资质认定证书能力范围开展排放检测工作； 3. 质量体系运行有效性差； 4. 机动车安全技术检验：人工检验项目有漏项； 5. 汽车污染物排放检测：多车检测方法使用错误，未按标准规定使用工况法进行检测；部分车辆未对 OBD 装置进行检查、漏项；未对检测环境条件进行有效控制；多车实测 VelMaxHP、过量空气系数数据失实； 6. 设备设施、标准物质管理不规范，部分设备未按要求进行检定或校准。 	<p>移交州、市市场监管、生态环境部门依法处理</p>
97	中国外运云南有限公司昆明机动车检测站	<ol style="list-style-type: none"> 1. 质量体系运行有效性差； 2. 标准变更前使用新标准开展检测，超出资质认定证书能力范围开展排放检测工作； 3. 检验检测报告记录中存在逻辑错误，信息不全； 4. 机动车安全技术检验、污染物排放检测人工检验存在漏检项目； 5. 个别设备未量值溯源，管理不规范。 	<p>责令改正</p>
98	云南源璐机动车安全检测有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1. 质量体系运行有效性差； 2. 标准变更前使用新标准开展检测，超出资质认定证书能力范围开展检测工作； 3. 仪器设备、标准物质管理不规范，部分设备未按要求进行检定或校准； 4. 道路运输车辆综合性能检测报告动力性测试额定车速、稳定车速多车数据相同，报告信息不全，涉嫌数据造假； 5. 汽车污染物排放检验：采样管插入深度不足；少数车辆未按标准规定的工况法进行检测；人工检测部分漏项； 6. 原始记录（视频）未按要求时限进行保存。 	<p>移交州、市市场监管、生态环境、交通运输部门依法处理</p>
99	玉溪交运汽车综合性能检测有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1. 质量体系文件未按要求改版，运行有效性差； 2. 道路运输车辆综合性能检测报告缺少动力性、经济性测试结论和数据，即给出车辆等级评定结果，涉嫌未经检验出具结果报告，授权签字无日期；3. 停用设备未进行标识。 	<p>移交州、市市场监管、交通运输部门依法处理</p>
100	玉溪市易门机动车辆安全技术检测有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1. 机构营业执照存在有潜在利益冲突的业务，未建立识别出现公正性风险的长效机制； 2. 质量体系运行有效性差； 3. 个别设施不满足技术要求，个别设备未检定或校准； 4. 标准物质使用与检测业务量不匹配； 5. 污染物排放检测报告不规范，技术错误多，缺数据，数据失实，授权签字无日期； 6. 标准变更前使用新标准开展检测，超出资质认定证书能力范围开展排放检测工作。 	<p>移交州、市市场监管、生态环境部门依法处理</p>

序号	名称	存在问题	处理意见
101	昆明彩云机动车检测有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1. 质量体系运行有效性差； 2. 标准变更前使用新标准开展检测，超出资质认定证书能力范围开展排放检测工作； 3. 个别设备设施管理不规范，未按要求求量值溯源； 4. 汽车污染物排放检测：外观检查项目漏项；人工检验报告和原始记录不规范，逻辑错误多；多车未按标准规定的工况法进行检测；多车双怠速法检测数据低怠速和高怠速CO实测值雷同； 5. 未进行底盘动态检验。 	<p>移交州、市市场监管、生态环境部门依法处理</p>
102	昆明东鑫机动车安全技术检测有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1. 体系文件未按要求进行修改； 2. 设备设施管理不规范； 3. 检验检测报告和原始记录中车辆信息逻辑错误多； 4. 汽车污染物排放检验：人工检验项目漏项，未对检测环境条件进行有效监控； 5. 污染物排放检测软件设置错误。 	<p>移交州、市市场监管、生态环境部门依法处理</p>
103	大理兴达机动车安全技术检测有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1. 机构营业执照存在有潜在利益冲突的业务，未建立识别出现公正性风险的长效机制； 2. 质量体系运行有效性差； 3. 机动车安全技术检验人工检测部分未按检测标准检测，漏检项目； 4. 污染物排放检验部分未进行外观检查； 5. 检测报告和原始记录不规范，技术错误多，信息不全，数据失实； 6. 标准变更前使用新标准开展检测，超出资质认定证书能力范围开展排放检测工作； 7. 设备设施管理不规范，检测环境条件未进行有效监控。 	<p>移交州、市市场监管、生态环境、公安交警部门依法处理</p>
104	大理州金山汽车检测服务有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1. 标准变更前使用新标准开展检测，超出资质认定证书能力范围开展排放检测工作； 2. 质量体系运行有效性差； 3. 汽车污染物排放环保检测未进行外观项目的检查；多车未按检测标准规定的工况法进行检测； 4. 机动车安全技术检验：人工检验时车辆有不符项时未检出，个别项目未进行检验即得出结果，有增项或漏项情形；仪器设备检验部分判定限值错误较多； 5. 道路运输车辆等级评定项目数据有缺失，即得出评级结果； 6. 设备设施、标准物质管理不规范，部分设备不满足检测标准或技术规范的要求； 7. 标准物质领用记录信息不全，标准气体无使用过的相关证据。 	<p>移交州、市市场监管、公安交警、生态环境、交通运输部门依法处理</p>

序号	名称	存在问题	处理意见
105	大理祥达机动车安全技术检测有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1. 机构营业执照存在有潜在利益冲突的业务, 未建立识别出现公正性风险的长效机制; 2. 质量体系文件未按要求换版, 体系运行有效性差; 3. 检测报告不规范, 信息不全, 错漏较多; 4. 资质认定标志、证号使用不规范(部分检验检测报告证书号非本机构有效证书号)。 	移交州、市市场监管部门按资质认定管理办法第43条依法处理
106	大理鹏达机动车安全技术检测有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1. 机构营业执照存在有潜在利益冲突的业务, 未建立识别出现公正性风险的长效机制; 2. 质量体系文件未按要求换版, 体系运行有效性差; 3. 检测报告不规范, 信息不全或错误, 人工检验项目、人员标识有缺漏现象; 4. 资质认定标志使用不规范。 	移交州、市市场监管部门按资质认定管理办法第43条依法处理
107	大理凤达机动车安全技术检测有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1. 机构营业执照存在有潜在利益冲突的业务, 未建立识别出现公正性风险的长效机制; 2. 质量体系文件未按要求换版, 体系运行有效性差; 3. 资质认定标志使用不规范 4. 检测报告技术错误多, 数据失实, 信息不全, 人工检验项目漏项, 缺少检验检测人员标识; 5. 涉嫌非授权签字人签发报告(代签); 6. 设备设施管理不规范; 7. 检验检测报告中检验日期混乱, 检验检测系统中无相关检验过程信息, 涉嫌未检车即出具报告。 	移交州、市市场监管、公安交警部门依法处理
108	墨江机动车综合性能检测有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1. 场所、设备、人员归属与机动车检验相关要求不符; 2. 质量体系运行有效性差; 3. 汽车综合性能检验检测报告中检验数据与车辆等级评定结论不一致; 4. 汽车综合性能检验检测中等速百公里油耗数据失实。 	移交州、市市场监管、交通运输部门依法处理
109	墨江县金路达机动车安全技术检测有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1. 质量体系文件未按机动车补充要求(RB/T218)要求编制, 文件不受控, 质量管理失效; 2. 场所、设备、人员归属与机动车检验相关要求不符; 3. 检验报告、原始记录管理、保存不规范; 4. 设备设施、标准物质管理不规范; 5. 汽车综合性能检验: 检测报告中检验数据与车辆等级评定结论不一致; 碳平衡油耗仪无采样管, 未连接数据通信线; 6. 汽车污染物排放环保检验: 采样管过长; VeI MaxHP 数据有失实现象; 检验报告中信息错乱、缺失。 	移交州、市市场监管、公安交警、生态环境、交通运输部门依法处理

序号	名称	存在问题	处理意见
110	宁洱机动车综合性能安全检测有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1. 场所、设备、人员归属与机动车检验相关要求不符； 2. 质量体系运行有效性差； 3. 原始记录管理不规范，信息不全，里程表读数数据失实； 4. 道路运输车辆综合性能检验报告缺人工检验记录表、缺工位照片、缺车速表示值误差数据； 5. 汽车安全技术检验报告中里程表读数数据失实，现场发现人工检验有明显不符合项，结论填为“合格”； 6. 设备设施（标准物质）管理不规范，无标准气体使用记录，现场标准气体已失效。 	移交州、市市场监管、公安交警、生态环境、交通运输部门依法处理
111	宁洱路安机动车安全检测有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1. 场所、设备、人员归属与机动车检验相关要求不符； 2. 质量体系文件为2016年编制，未按要求换版； 3. 质量体系运行有效性差； 	移交州、市市场监管部门按资质认定管理办法第43条依法处理
112	普洱市机动车综合性能安全检测有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1. 质量体系文件未按机动车补充要求（RB/T218）要求编制，体系运行有效性差； 2. 原始记录（视频）未按要求进行保存；部分道路运输车辆综合性能检验报告无原始记录、数据支撑；部分机动车安全技术检验报告结论与人工检验记录不一致； 3. 机动车安全技术检验人工检验流于形式，车辆有不符合项目未检出； 4. 检测报告技术错误多，信息不全； 5. 设备设施（标准物质）管理不规范，碳平衡油耗仪损坏后，仍出具检验数据； 6. 检验能力发生变更，未办理变更手续； 7. 资质认定标志使用不规范； 8. 驾驶机动车进行检验的人员未持与检验车型相应的驾驶证。 	移交州、市市场监管、公安交警、生态环境、交通运输部门依法处理
113	个旧合创机动车性能检测服务有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1. 报告内机构地址与资质认定证书地址不符； 2. 质量体系文件未按机动车补充要求（RB/T218）、环保标准等要求编制，体系运行有效性差； 3. 原始记录（视频）未按要求进行保存，原始记录格式不符或缺失； 4. 道路运输车辆综合性能检测报告技术错误多，数据失实，信息不全，漏项； 5. 汽车污染物排放环保检验未按检测标准规定的流程，未对检验环境条件进行有效控制，环保检验报告中设备信息错误，数据失实； 6. 设施设备、标准物质管理、使用不规范，部分设备未按要求进行检定或校准； 7. 部分设施不满足要求； 8. 资质认定标志、证号使用不规范。 	移交州、市市场监管、生态环境、交通运输部门依法处理

序号	名称	存在问题	处理意见
114	个旧市大铖机动车安全检测服务有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1. 检验报告中机构地址与资质认定证书地址不符; 2. 质量体系文件未按要求换版, 体系运行失效; 3. 原始记录(视频)未按要求时限进行保存, 原始记录缺失; 4. 道路运输车辆综合性能检测报告技术错误多, 信息不全, 存在漏检项目, 检验数据与检验结论不一致; 5. 汽车污染物排放环保检验未按检测标准规定的检验流程、车辆工况、采样方法进行, 未对检验环境条件进行有效控制; 6. 机动车安检线侧滑试验台用螺旋限制测量行程, 不检测出具侧滑参数; 道路运输车辆综合性能侧滑量检测漏项; 涉嫌干扰、改动了关键检验检测项目, 影响检验检测数据真实、可靠性。 7. 仪器设备、标准物质管理不规范, 部分设备未进行检定或校准; 8. 涉嫌违规使用 CMA 标志及证书号。 	移交州、市市场监管、公安交警、生态环境、交通运输部门依法处理
115	泸西县湛利汽车安全技术检测有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1. 质量体系文件未按要求改版, 体系运行有效性差; 2. 原始记录(视频)未按要求时限进行保存, 原始记录格式不符或缺失; 3. 道路运输车辆综合性能检测报告技术错误多, 信息不全, 数据失实, 多车转向盘自由转动量数据雷同, 部分项目未进行检验即给出结论; 4. 汽车污染物排放环保检验未按检测标准规定的检验流程、数据采样方法进行, 未对检验环境条件进行有效控制; 5. 多份机动车安全技术检验报告中二轴制动力率、整车制动力率、驻车制动力率异常偏高, 涉嫌数据造假; 6. 检测设备、标准物质管理、使用不规范, 部分设备未进行检定或校准; 7. 涉嫌违规使用 CMA 标志及证书号。 	移交州、市市场监管、公安交警、生态环境、交通运输部门依法处理
116	石屏安恒机动车安全检测有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1. 原始记录(视频)未按要求时限进行保存, 原始记录缺失; 2. 汽车污染物排放环保检验车辆信息登录与实际不一致, 未按检测标准规定的检验流程进行, 未对检验环境条件进行有效控制, 数据失实; 3. 设备管理不规范, 部分设备未进行检定或校准; 使用失效或无证的标准气体。 	移交州、市市场监管、生态环境部门依法处理
117	石屏县交安机动车检测有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1. 质量体系文件未按要求换版, 体系未有效运行; 2. 原始记录缺失; 3. 关键设备量值溯源状况失效期间出具报告; 4. 检测报告数据有错误现象。 	责令改正

序号	名称	存在问题	处理意见
118	禄丰县广通锦星机动车安全技术检测有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1. 质量体系文件中内容与机构实际不符，体系未有效运行； 2. 电子版检验检测报告、原始记录未按要求进行保存； 3. 多份检测报告前轮制动率数据失真； 4. 前照灯发光强度未按规定检测方法进行； 5. 部分检验报告未使用资质认定标志，部分检验报告使用失效的证号。 	移交州、市市场监管、公安交警部门依法处理
119	禄丰县罗茨锦星机动车安全技术检测有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1. 质量体系文件规定不清晰，体系运行有效性差； 2. 检测报告数据不实； 3. 非授权签字人签发报告。 	移交州、市市场监管、公安交警部门依法处理
120	楚雄锦星机动车安全技术检测有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1. 质量体系文件不全，体系运行有效性差； 2. 机动车安全技术检验人工检验流于形式，安全装置检查、车辆底盘部件检查有缺项漏项； 3. 汽车污染物排放环保检验未进行外观项目的检查，未对检验环境条件进行有效监控，环保报告中车辆信息矛盾，累积行驶里程数值失实，多车未按标准规定的工况法进行检验； 4. 摩托车检验报告中无机构名称，依据标准为作废标准； 5. 非授权签字人签发报告； 6. 标准变更前使用新标准开展检测，使用新标准开展检测，超出资质认定证书能力范围开展排放检测工作。 	移交州、市市场监管、公安交警、生态环境部门依法处理

