


光谱测量软件SpectraSmart

- 提供多种光学量测功能，包括：光谱、吸收度、穿透率、反射、发光源、浓度等量测
- 三种光谱仪校正功能：电子暗值（动态扣除暗电流）、线性度及强度修正
- 提供 I/O 埠支援「触发模式」
- 暗光谱设定、触发模式设定、单步量测、设定色彩资讯、查看色彩资讯、切换 X 轴单位（nm / cm^{-1} ）等功能



OtO生产的光谱仪提供了 I/O 埠来支援所谓的「触发模式」，藉由触发模式，使用者可利用外部 I/O 讯号来触发光谱仪进行资料撷取。透过此方式，使用者就能在同一时间触发多台光谱仪同步撷取资料，而非由电脑软体透过 API 来对多台光谱仪下指令，这样的作法可避免因为电脑效能的影响而使得抓取的时间不同步，确保多台光谱仪在同一时间点上执行撷取动作。

基本系统需求

处理器	1 GHz或更高
内存	1 GB或更高
硬盘空间	100 MB或更高
屏幕分辨率	1024 x 768或更高
系统	Windows 10、Windows 8/8.1、Windows 7、Windows Vista SP1、Windows XP SP3
软件	Microsoft .NET Framework 3.5

多种配件可供选择：

如光源、光纤、减光片、准直镜、试管架等等。

